



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobu Ganoma				
Lugar	Punta Rincón, Dorao, Colón	Fecha	24/ener/2018		
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco		
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco-dearco@fgml.com		

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Eibar Tronco	Operador de planta	8:10 am	4:16 pm	8 horas 5 minutos	- Generadores	Cirrus
					- Equipo de armado de estructuras	MK500 455
					- Construcción	CR120A
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	17 P 05 33889 N 09 96617 E					

Observaciones

- El trabajador utilizaba tapones auditivos con NRR 29
- Termoelectrica de Punta Rincón

Elaborado por:

Yelinska Galeman

Fecha:

24/ener/2018

Hora:

6:00 pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Punta Prieta, Donoso, Colón	Fecha	24/ener/2018
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco.dearco@fpm.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Eufemio Morales	Operador de Campo	8:32 am	4:32 pm	8 horas	- Generadores	Cirrus
(Área de Turbinas)					- Equipo para armado de estructura	MK 50290
					- Construcción	CR:120A
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	17P 05 33889N 0996617E					

Observaciones

El trabajador utilizó tapones auditivos con NRR 29.
- Termoelectrónica de Punta Prieta

Elaborado por:

Yelavskaya Yalman

Fecha:

24/01/2018

Hora:

6:00 pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá				
Lugar	Boiler, Puente Rincón Dorado	Fecha	24/enero/2018		
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco Do Arco		
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco.doarco@fpm.com		

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Paul Valle (Área de Boiler)	Operador de Caldera	9:07 am	4:31 pm	7:28 minutos	Generadores construidos - equipo de armado de estructuras	Casella CEL 35X 1021947
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	17°P 996776 N 533805 E					

Observaciones

El trabajador utilizó tapabudidos con NRR 29.
Tiempo de medición 7 horas con 28 minutos.

Elaborado por:

Georgi Litchev

Fecha:

24/enero/2018

Hora:

5:00pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	TMF, Donoso, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5051	e-mail	Francisco.dearco@fpmi.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Eliecer Martínez (Archies Dem)	Soldadura	8:13 am	2:56 pm	7 horas 42 minutos	Equipo de soldadura Herramientas manuales - Esmeril	Cirrus CR: 120 A MK 500455
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	PP 982653 N 537347 E					

Observaciones

El trabajador utilizaba tapones auditivos con NRR 29.
Lugar Taller Archies Dem, TMF, Minera Panamá, Donoso.

Elaborado por:

Yelenshka Yalman

Fecha:

25/enero/2018

Hora:

6:00pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Botijas, Distrito, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Mina Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco.dearco@fgml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Ricardo González (Taller Botija)	Capataz (Taller Botija)	8:17 pm	3:32 am	7 horas 15 minutos	- Equipo de soldadura - Generador eléctrico - Herramientas manuales	Cirrus CR:120A MK500455
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	17P 978083N / 538657E					

Observaciones

- Generador eléctrico 978065N / 538674E.
- Monitoreo nocturno.
- El trabajador utilizaba tapones auditivos NRR29.

Elaborado por:

Gelsenika Galeman

Fecha:

25/enero/2018

Hora:

7:00 am



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Minería de Cobre Panamá		
Lugar	TME, Donor, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Minería Panamá	Persona de Contacto	Francisco de Arco
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco.dearco@fgml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Rafael	Soldados	8:21 am	4:33 pm	8 horas	- Equipo de soldadura	ML500290
Martín				12 minutos	- Paso de camiones articulados	Cirrus
(Taller Stracom)						CR120A
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	DP 983257 N 538664 E					

Observaciones

El trabajador utilizaba tapones auditivos con NRR 29.

Elaborado por:

[Firma]

Fecha:

25/enero/2018

Hora:

6:00pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Minería de Cobre Anoma'		
Lugar	TMF, Donoso, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Minería Anoma' S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco-dearco@fgml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Juan Reyes (Archis Dem)	Soldador	8:47 am	3:41 pm	7 horas 41 minutos	- Equipo de soldadura - Boreil - Golpes de martillo	Casella Cel 35x NS 1021947
Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	AP 9826 46 N 5373 43 E					

Observaciones

El trabajador utilizó tapones auditivos con NRR 29.
Archis Dem, TMF, Donoso, Colón.

Elaborado por:

Jorge Litoza Sam

Fecha: 25/enero/2018

Hora: 6:00pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre de Panamá		
Lugar	TUF, Dorado, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Mina de Cobre de Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco de Cerezo
Teléfono	380-5051	e-mail	Francisco.deCerezo@fpmi.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Victor Núñez (Trituradora) Taller	Soldador	9:06 am	4:29 pm	7 horas 22 minutos	Generador Equipo de soldadura - Esmeril - Golpeo de mazo	Casella (40) Cel 35X 1021946

Coordenadas
(NAD27 o WGS 84) AP 982944 N
537385 E

Observaciones

AP 982938 N / 537361 E (Ubicación del generador).
El trabajador utilizó tapones auditivos con NRR 29.

Elaborado por:

Georgi Ortega Sam

Fecha: 25/enero/2018

Hora: 6:00 pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	TME Donoso, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Mina Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Aze
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco.DeAze@fpmil.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Julio Arcia	Montenimiento	9:24 am	4:29 pm	7 hrs	-Paso de vehículos	Casella
Trituradora TME	de planta trituradora			5 minutos	Paso de equipo pesado	Cel -35X 1021948
	Operadora de				Trituradora	
	cargadora					
	frontal					

Coordenadas (NAD27 o WGS 84) AP 982806 N 537433 E

Observaciones

El trabajador utilizó tapones auditivos con NRE 29.

Elaborado por:

Jorge Ortega Rom

Fecha: 25/enero/2018

Hora: 6:00 pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Poroma		
Lugar	Botija, Donoso, Colón	Fecha	25/enero/2018
Promotor	Minecia Poroma S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco-dearco@fgml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Oriel Salazar	ayudante general	8:58 pm	4:03 am	7 horas	Planta trituradora	MK500290 CR:120A
				5 minutos	Maquinaria	Cirrus

Coordenadas
(NAD27 o WGS 84)

17P 97-8262 N
539560 E

Observaciones

Monitoreo Nocturno.
El trabajador utilizaba tapones auditivos en NRR29.
Camión articulado 740B, 735B (peso de maquinaria).
Ubicación planta trituradora de Botija

Elaborado por:

Gelisvinka Galemón

Fecha:

25/enero/2018

Hora:

8:00pm

CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá				
Lugar	Polo, MSPA, Donoso, Colón		Fecha	26/enero/2018	
Promotor	Mina Panamá		Persona de Contacto	Francisco De Arco	
Teléfono	380-5651		e-mail	Francisco.dearco@fpmi.com	

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Almedo Montenegro	Soldador	7:36 am	3:43 pm	8 horas	- Equipo de soldadura	MK500455
				7 minutos	- Esmeril	Cirrus CR:120A
					- Herramientas manuales	
					- Generador eléctrico	

Coordenadas (NAD27 o WGS 84) **7P 977856 N 539961 E**

Observaciones

El colaborador utilizaba tapones auditivos con NRR 29.
Coord. del generador eléctrico 977864 N / 539996 E.
Tallen de área de molinos

Elaborado por:

[Firma]

Fecha:

26/enero/2018

Hora:

4:00pm



N° SC-CER139957



CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL

RE-31

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Molino, MPSA, Donoso, Colón	Fecha	26/enero/2018
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco.dearco@cpml.com

Características generales

Nombre del trabajador	Actividades que realiza	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Fuentes de ruido	Modelo del equipo de medición
Dan Joseph Jauris Tour	Soldador y Calderero	8:00 am	4:00 pm	8 horas	- Equipo de soldadura - Esmeril - Herramientas manuales - Generador eléctrico	MK 500290 Cirrus CP 120A

Coordenadas (NAD27 o WGS 84) 977856N
539961E

Observaciones

El colaborador utilizaba tapones auditivos con NRR 29.
Coord. del generador eléctrico 977864N/539996E.
Taller de área de molino

Elaborado por:

Jorge Pérez Lim

Fecha:

26/enero/2018

Hora:

8:05 am